

Учебный план**Код профессии:** 18494**Цель:** подготовка рабочих по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» на 2-3-й разряд**Срок обучения:** 3 месяца

№ п/п	Наименование разделов, курсов, предметов	Кол-во часов
1.	Теоретическое обучение	144
1.1.	Общетехнический курс	56
1.1.1.	Электроматериаловедение	8
1.1.2.	Допуски и технические измерения	6
1.1.3.	Чтение чертежей	4
1.1.4.	Электротехника	8
1.1.5.	Основы технической механики, гидравлики	6
1.1.6.	Основы радиотехники	10
1.1.7.	Общие требования промышленной безопасности и охраны труда	14
1.2.	Специальный курс	88
1.2.1.	Оборудование и технология выполнения работ по профессии	88
2.	Производственное обучение	208
3.	Производственная практика	112
	Резерв учебного времени	8
	Квалификационный экзамен	8
	ИТОГО:	480