

Учебный план

Код профессии: 18494

Цель: переподготовка рабочих по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» на 2-3-й разряд

Срок обучения: 1,5 месяца

№ п/п	Наименование разделов, курсов, предметов	Кол-во часов
1.	Теоретическое обучение	89
1.1.	Общетехнический курс	28
1.1.1.	Электроматериаловедение	4
1.1.2.	Допуски и технические измерения	4
1.1.3.	Чтение чертежей	2
1.1.4	Электротехника	2
1.1.5.	Основы технической механики, гидравлики	2
1.1.6.	Основы теплотехники	2
1.1.7.	Основы радиотехники	2
1.1.8.	Общие требования промышленной безопасности и охраны труда	10
1.2.	Специальный курс	61
1.2.1.	Оборудование и технология выполнения работ по профессии	61
2.	Производственное обучение	72
3.	Производственная практика	48
	Квалификационный экзамен	8
	Резерв учебного времени	3
	ИТОГО:	220